



附件 1:

小水电清理整改验收表

整改类 / 退出类 (退出时限 _____ 年)

电站名称	槐沟河水电站	统计代码	610527000011
联系人姓名	马雨	联系人电话	13110341298
自查情况			
整改内容	自查情况	备注	
1. 按规范要求进行压力管道检测及维护	委托第三方完成压力管道检测, 出具检测报告		
2. 按规范要求进行金属结构定期检测及维护	委托第三方完成金属结构检测, 出具检测报告		
3. 按照小水电站安全管理要求, 开展安全生产标准化建设。	已同步开展安全标准化创建		
4. 厂容厂貌提升, 与周边环境协调。	实施了厂容厂貌提升, 周边环境得到改善		
5. 取水许可 (无证或过期)	完成水资源论证, 换发延续取水许可证		
6. 升压站设备老化	改造升压站、更换变压器等全部一次电气设备		
7. 宿办楼安全隐患	迁建宿办楼, 消除安全隐患		
8. 前池启闭机设备老化	更换前池进水闸门启闭机		
9. 二次保护柜及监控系统老旧	更换二次设备及监控保护系统		
经自查, 本电站已按验收销号标准和“一站一策”整改措施完成清理整改任务。			
负责人签字:  (电站盖章)			
联系电话: 13110341298			

<p>验收意见</p>	<p>该电站已按验收销号标准和“一站一策”整改措施完成清理整改工作，县上同意验收。组织召开了专班验收会议，一致通过验收。</p> <p>验收组签字:  2023年12月15日</p>
<p>复核意见</p>	<p>复核组签字: _____ 年 月 日</p>

说明: 1. 整改内容为“一站一策”整改措施和对照验收销号标准整改的项目。
2. 自查中有需要说明的情况, 在备注栏填写。
3. 空格不够可另加附页填写。