




附件 1:

小水电清理整改验收表

整改类 / 退出类 (退出时限 _____ 年)

电站名称	明珠(王莽寨)水电站	统计代码	610527000009
联系人姓名	焦海峰	联系人电话	15336125694
自查情况			
整改内容	自查情况	备注	
1. 按规范要求进行压力管道检测及维护	委托第三方完成压力管道检测, 出具检测报告		
2. 按规范要求进行金属结构定期检测及维护	委托第三方完成金属结构检测, 出具检测报告		
3. 按照小水电站安全管理要求, 开展安全生产标准化建设。	已同步开展安全标准化创建		
4. 厂容厂貌提升, 与周边环境协调。	实施了厂容厂貌提升, 周边环境得到改善		
5. 设立危废库, 与有资质的单位签订危废物处置合同; 建立危废物管理制度, 建立危废物管理台账。	危废库已设立, 签订了为废处置合同, 健全了危废管理制度和管理台账。		
6. 取水许可(无证或过期)	完成水资源论证, 换发延续取水许可证		
7.			
8.			
经自查, 本电站已按验收销号标准和“一站一策”整改措施完成清理整改任务。			
			
负责人签字  (电站盖章) 联系电话: 18691372888			

<p>验收意见</p>	<p>该电站已按验收销号标准和“一站一策”整改措施完成清理整改工作，县上同意验收。组织召开了专班验收会议，一致通过验收。</p> <p>验收组签字：  2023年12月15日</p>
<p>复核意见</p>	<p>复核组签字： _____ 年 月 日</p>

说明：1. 整改内容为“一站一策”整改措施和对照验收销号标准整改的项目。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。
3. 空格不够可另加附页填写。